

Heideveld Varkens BV  
De heer G. Vullings  
Laagheide 9  
5971 PE GRUBBENVORST

Veiligheid en Handhaving  
Westsingel 1  
Postbus 500, 5800 AM Venray  
Telefoon (0478) 52 33 33  
Telefax (0478) 52 32 22  
E-mail [gemeente@venray.nl](mailto:gemeente@venray.nl)  
Internet [www.venray.nl](http://www.venray.nl)

Bank Nederlandse Gemeenten  
28.50.28.383 (belastingen)  
28.50.08.757 (algemeen)

**Gemeente Horst aan de Maas**

|             |               |                |              |
|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Datum       | - 6 JAN. 2011 | Behandeld door | Rutger Vloet |
| Ons kenmerk | hhm1000272    | Datum uw brief |              |
| Pagina      | 1 van 2       | Uw kenmerk     |              |

Onderwerp Brief n.a.v. controle d.d. 10/12/2010

Geachte heer Vullings,

Op 10 december 2010 heeft een toezichthouder van de afdeling Veiligheid en Handhaving, een controle uitgevoerd bij uw bedrijf aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst. Tijdens dit bezoek is gecontroleerd op de voorschriften uit de vergunning.

De tijdens de controle geconstateerde zaken zijn vermeld in het bezoekverslag dat als bijlage is meegestuurd.

De volgende afspraken zijn met u gemaakt:

- 1. Uitstel van handhaving in het kader van het Besluit huisvesting en de IPPC-richtlijn vanwege concrete plannen van deelname aan nieuw gemengd bedrijf (NGB) in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.**
- 2. Het waswater van de chemische luchtwasser moet ieder halfjaar worden bemonsterd en geanalyseerd.**
- 3. Gelijktijdig met de plaatsing van een nieuwe sensor voor zoutmeting moet tevens de pH-regeling van het waswater opnieuw worden ingesteld zodat de pH van het waswater binnen de toegestane bandbreedte valt.**

Wij vragen u voor 15 maart 2011 aan de afspraken genoemd onder 2 en 3 te voldoen zodat de geconstateerde overtredingen worden opgeheven. U voorkomt daarmee dat wij een vervolgpcedure moeten opstarten. Na deze termijn zal er een onaangekondigde hercontrole plaatsvinden.


Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Vloet: tel. 0478-523777 of per email [rutger.vloet@venray.nl](mailto:rutger.vloet@venray.nl).



Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas,  
coördinator afdeling Veiligheid & Handhaving,



A.L.J. de Wit



# Bezoekverslag

## Inhoud bezoekverslag:

- **Verslag controlebezoek** (blz. 1 t/m 5)
- **Beoordelingstabel BWL 2008.06.V1** (blz. 6 t/m 9)

## Verslag controlebezoek

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Naam inrichting          | Heideveld Varkens BV |
| Adres                    | Laagheide 9          |
| Postcode en plaats       | 5971 PE Grubbenvorst |
| Telefoon                 | 06-22776577          |
| Soort bedrijf            | Vleesvarkensbedrijf  |
| Procedure kenmerk        | Hhm1000272           |
| Datum controle           | 10 december 2010     |
| Controle uitgevoerd door | Rick Witjes          |
| Gesproken met            | De heer G. Vullings  |
| Email                    | gvullings@hetnet.nl  |

### Algemeen

Het controlebezoek is uitgevoerd in het kader van de uitvoering van het afgesproken werkprogramma. Het betreft een algehele controle.

### Bestemmingsplan

Er is geen strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd.

### Gebruiksbesluit

#### **Blusmiddelen**

Op het bedrijf zijn goedgekeurde brandblussers aanwezig. De ondernemer is erop gewezen dat in november 2008 het Gebruiksbesluit in werking is getreden. Dit betekent voor de ondernemer dat de aanwezige draagbare brandblussers 1 maal per 2 jaar gekeurd dienen te worden. De laatste controle van de brandblusmiddelen heeft in maart 2010 plaatsgevonden.

### Besluit huisvesting buitenlandse werknemers

n.v.t.

### Bouwbesluit/Woningwet

Voor zover controleerbaar zijn geen tekortkomingen geconstateerd op grond van het Bouwbesluit/Woningwet.

### Waterwet/grondwateronttrekking

n.v.t.

### Besluit bodemkwaliteit

n.v.t.

### Wet milieubeheer

#### **Vergunnings situatie**

Voor het bedrijf is op 22 februari 1999 een revisievergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer voor een vleesvarkenshouderij. Vervolgens is op 23 november 1999 een veranderingsvergunning verleend in verband met de aanleg van een was- en kadaverplaats.

De bedrijfsactiviteiten staan vermeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (=IPPC-richtlijn). Dit betekent dat de inrichting een IPPC bedrijf betreft en de gehele inrichting vergunningsplichtig blijft.

Bevindingen:

Tijdens het bedrijfsbezoek zijn de volgende wijzigingen vastgesteld ten opzichte van de verleende vergunning. Een deel van deze wijzigingen zijn ook tijdens een eerdere controle op 19 februari 2008 geconstateerd:

- **Stal 1 is anders ingericht waardoor met gebruikmaking van het voormalige gangpad een hok met gedeeltelijke roostervloer is gecreëerd om aan de welzijnseisen te voldoen;**
- **De hokken in stal 3, 4, 5, 6 en 7 zijn voorzien van betonplaten om aan de welzijnseisen te voldoen;**
- **In stal 4, 5, 6 en 7 zijn de voerpaden in de afdelingen voorzien van een gedeeltelijke roostervloer;**
- **Tussen stal 5 en 6 staan 4 in plaats van 6 silo's;**
- **De cv-ketels in de stallen 3, 4, 5 en 8 zijn niet gerealiseerd of buiten gebruik gesteld;**
- **De opslag van zwavelzuur is tussen de stallen 6 en 7 geplaatst;**
- **De opslag van spuiwater vindt plaats in twee polyester tanks die geplaatst zijn tussen de stallen 6 en 7 en niet in een put onder het centrale afzuigkanaal;**
- **De chemische luchtwasser is tegen de achtergevel van stal 7 en 8 geplaatst;**
- **Iedere afdeling van stal 4 en 5 is voorzien van slechts één ventilator;**
- **Ten oosten van stal 6 een ruimte gemaakt waarin een noodstroomaggregaat geplaatst is, tevens is in deze ruimte de bovengrondse dieselopslag geplaatst;**
- **Er wordt een IBC-container met voedingszuur opgeslagen;**
- **De afdelingen tussen stal 4 en 5 en stal 6 en 7 zijn in gebruik als ziekenboeg;**
- **De petroleumtank is niet meer aanwezig.**

Verder is, zoals ook eerder geconstateerd, een deel van stal 8 niet gerealiseerd. Hiermee is het recht voor het houden van 935 vleesvarkens van de in totaal 2181 vergunde vleesvarkens in stal 8 vervallen. Met deze vervallen rechten is in de tabel (zie Dieren) rekening gehouden bij de weergave van het vergunde aantal dieren.

Vergund zijn drie luchtwassers in de centrale gang tussen de stallen 7 en 8. In werkelijkheid is er één luchtwasser aanwezig voor het gerealiseerde deel van stal 8 (maximaal 1246 vleesvarkens).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Artikel 2.1 lid 1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: e. 1°. het oprichten,

2°. het veranderen of veranderen van de werking of

3°. het in werking hebben

van een inrichting of mijnbouwwerk.

- **De inrichting is veranderd zonder een daartoe verleende omgevingsvergunning.**

## **Constateringen milieucontrole**

### **Activiteiten**

De inrichting betreft een vleesvarkensbedrijf.

### **Buitenterrein**

Het buitenterrein heeft een ordelijke indruk.

### **Bedrijfspannen/stallen**

Het bedrijfspannetje ziet er goed onderhouden uit.

### **Asbest**

Binnen de inrichting zijn geen asbesthoudende materialen waargenomen.

## Dieren

| stal | Diersoort                                                          | Omreken | Vergunningsituatie |                  | Aanwezig tijdens bezoek |                 | Omrekenfactor   | Besluit huisvesting |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|      |                                                                    | Factor  | Aantal             | NH <sub>3</sub>  | Aantal                  | NH <sub>3</sub> | NH <sub>3</sub> | Aantal              | NH <sub>3</sub> |
| 1    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 318                | 954              | 318                     | 954             | 1,4             | 318                 | 445,2           |
| 3    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 672                | 2016             | 675                     | 2025            | 1,4             | 675                 | 945             |
| 4    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 1.002              | 3006             | 1005                    | 3015            | 1,4             | 1005                | 1407            |
| 5    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 1.002              | 3006             | 1005                    | 3015            | 1,4             | 1005                | 1407            |
| 6    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 1.122              | 3366             | 1126                    | 3378            | 1,4             | 1126                | 1576,4          |
| 7    | Vleesvarkens<br>traditioneel D<br>3.3.1                            | 3       | 1.146              | 3438             | 1151                    | 3453            | 1,4             | 1151                | 1611,4          |
| 8    | Vleesvarkens<br>Chemische<br>luchtwater<br>70% (BWL<br>2008.06.V1) | 0,8     | 1.246              | 996,8            | 1152                    | 921,6           | 1,4             | 1152                | 1612,8          |
|      | <b>TOTAAL</b>                                                      |         | <b>6.508</b>       | <b>16.782,80</b> | <b>6432</b>             | <b>16761,6</b>  |                 |                     | <b>9004,8</b>   |

Er worden niet meer dieren gehouden dan vergund en ook de ammoniakemissie is niet hoger dan vergund. Er wordt niet voldaan aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting en de IPPC-richtlijn.

## Afval

Binnen het bedrijf worden afvalstoffen gescheiden en gescheiden afgevoerd.

## Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt geen bedrijfsafvalwater op het gemeenteriool geloosd. Het spuiwater afkomstig van de chemische luchtwater wordt opgevangen in spuiwatertanks. De afvoer van spuiwater heeft gedeeltelijk plaatsgevonden via de afvoer van drijfmest en gedeeltelijk via een mesttransporteur.

## Opslag (milieugevaarlijke) stoffen

De volgende gevaarlijke stoffen worden opgeslagen:

### Dieselolie:

Dieselolie wordt opgeslagen in een zogenaamde TUV-tank (zie foto). Voor deze tank is geen KIWA-certificaat afgegeven. Gelet op de zorgplicht en de meest recente moderne voorschriften mogen deze tanks tot uiterlijk 1 januari 2015 in gebruik blijven.

Dit betekent dat de tanks voor deze datum buiten gebruik moeten zijn gesteld. De tanks dienen conform artikel 4.5.9 van de PGS 30 volgens BRL-K905 te worden schoongemaakt en volgens BRL-K902 te worden gesaneerd. Een nieuwe tank dient te zijn voorzien van een KIWA-certificaat. Daarnaast dient voor een nieuwe tank een KIWA installatiecertificaat te zijn afgegeven. Afschriften van bovengenoemde certificaten dient u te bewaren en moeten worden overhandigd bij een volgende controle. Informatie is te vinden op [www.reit.nl](http://www.reit.nl) of [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

### Petroleumtank:

De vergunde petroleumtank is niet meer aanwezig binnen de inrichting. De heer Vullings vertelde dat de petroleumtank inclusief een petroleumrestant is weggegeven aan een derde.

### Smeerolie en reinigingsmiddelen:

Oliën en reinigingsmiddelen worden in of boven een lekbak opgeslagen.

#### Opslag mest:

Opslag van mest vindt uitsluitend plaats in de drijfmestkelders.

#### Opslag propaan(installatie):

Er is een propaantank met een inhoud van 8000 liter aanwezig. De tank is voorzien van een geldige keuring tot 2012.

#### **Verwarming**

Op de zolder van een deel van de woning zijn twee cv-ketels aanwezig met een vermogen van elk 35 kW. Deze ketels worden hoofdzakelijk gebruikt voor de privéwoning. Op de tekening behorend bij de vigerende vergunning zijn in de stallen 3, 4, 5 en 8 cv-ketels ingetekend die niet zijn gerealiseerd of buiten gebruik zijn gesteld. De in werking zijnde cv-ketels worden jaarlijks onderhouden.

#### **Gasflessen**

Er zijn gasdrukhouders binnen het bedrijf aanwezig. Deze zijn tegen omvallen beschermd, voorzien van de juiste keuringsdatum en staan correct opgesteld.

#### **Bodem**

Ten oosten van stal 6, voor de ruimte waarin het noodstroomaggregaat en de dieselolietank zijn opgesteld, is een vloestofkerende vloer aanwezig. Verder is er een reinigingsplaats voor veewagens.

#### **Lucht**

Vanuit de inrichting worden enkel verbrandingsgassen afkomstig van de verwarmingsinstallatie(s) naar de buitenlucht geëmitteerd.

Voor chemische luchtwasser zie beoordelingstabel.

#### **Koelinstallatie**

Er is geen koelinstallatie aanwezig.

### **Conclusies en te ondernemen stappen**

De volgende constatering is gedaan:

#### Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)

- **De ammoniakemissie in de feitelijke situatie voldoet niet aan de maximale emissiewaarden zoals bepaald in het Besluit huisvesting.**

#### Voorschriften omgevingsvergunning verleend op 2 februari 1999:

##### *Voorschrift 7.21:*

De stal, inclusief de daarin aangebrachte voorzieningen zoals de afzuiginstallatie met bijbehorend luchtwassysteem, dient lekdicht te zijn uitgevoerd. De luchtwasinstallatie dient tenminste te voldoen aan de eisen die gesteld in c.q. voortvloeien uit de erkenning Groen Label nr. BB 96.10.043 en dient zodanig te zijn geïnstalleerd en te worden onderhouden c.q. in werking te zijn dat te allen tijde een goede werking is gewaarborgd.

##### Overtreding:

- **De pH van het waswater is te laag (pH 1,35) en valt daarmee buiten de toegestane bandbreedte van pH 3 tot 4;**
- **De zoutmeting (m/S) is defect waardoor de vervuilingsgraad van het waswater niet wordt gemeten.**

##### *Voorschrift 7.34:*

Elk half jaar dient een monster van het waswater te worden genomen. Daartoe dient een leiding van de recirculatiepomp naar de sproeier een aftappunt te worden aangebracht.